

板金修理価格表

	ドアミラーこすりキス	バンパーこすりキス	フロントフェンダーこすりキス	ボディー 線キス	トランクへこみキス
					
軽自動車 *ソリット・メタリックカラーの場合	税込 8,800円 ~	税込 19,800円 ~	税込 36,300円 ~	税込 39,600円 ~	税込 39,600円 ~
小型自動車 *カラークラス *ソリット・メタリックカラーの場合	税込 8,800円 ~	税込 19,800円 ~	税込 38,500円 ~	税込 40,700円 ~	税込 41,800円 ~
大型自動車 *セルシオクラス *ソリット・メタリックカラーの場合	税込 11,000円 ~	税込 22,000円 ~	税込 38,500円 ~	税込 44,000円 ~	税込 44,000円 ~

保険・事故修理も承ります

・表示価格は全て税込み金額になります。表示価格には部品代及び部品交換は含みません。
・部品交換が必要な場合には、部品代・交換工賃が別途加算されます。

見積無料・国産全車種に対応

最新コンピューターシステムにて、スピーディーな見積りが可能になりました。
小さなキズ・へこみから大きな事故・保険修理まで対応。修理には車検証・保険証書が必要になります。

注意事項

- ①車種、付属品の取り外し、作業の付加、キズの箇所・大きさ・深さ、塗装の種類等により、作業時間及び価格は異なります。
- ②場合によっては、多少のキズ・へこみ・色違いが残る場合があります。
- ③現車確認にてお見積り致します。お電話による値段の問い合わせは、お答えしかねます。
- ④予約状況により、当日作業の出来ない場合がございます。
- ⑤内板骨格フレーム等の修理が必要な大きな事故車の修理は、軽板金・塗装の範囲を超えるので、別途見積りさせていただきます。
- ⑥改造車、特殊車両、特殊な塗装等是对応出来ない場合があります。
- ⑦外車については、一部取り扱い出来ない車種があります。
- ⑧一部、塗装ブースに入庫出来ない車種があります。
- ⑨外装から判断出来ない部品取り外し作業の必要な修理見積りについては、一部有料になる場合もございます。

作業に関するご不明な点・詳細な料金はお気軽にスタッフまでお問い合わせ下さい。